




# 1 通学路危険箇所現況調査図 (松井バス停周辺)




# 2 通学路危険箇所現況調査図 (松井山手)



### 3 通学路危険箇所現況調査図 (大住小・幼・中)




# 4 通学路危険箇所現況調査図 (桃園小)







# 6 通学路危険箇所現況調査図（新）



# 7 通学路危険箇所現況調査図 (新田辺)



# 8 通学路危険箇所現況調査図 (田辺小)




# 9 通学路危険箇所現況調査図 (興戸)







# 11 通学路危険箇所現況調査図 (山城大橋西)




# 12 通学路危険箇所現況調査図 (草内)




# 13 通学路危険箇所現況調査図 (三山木)



# 14 通学路危険箇所現況調査図 (南山)



# 15 通学路危険箇所現況調査図 (普賢寺)



16 通学路危険箇所現況調査図 (高船)

